

平成20年度

実証調査（農村災害ボランティア平常時点検）報告書

管理団体名＝長沼町

馬追山根排水



北8号南排水



管理団体名＝水土里ネット長沼

第5支線用水路



点検調査 平成20年7月10日（木）

点検調査 平成20年8月26日（火）

調査グループ：空知グループ

調査員：佐藤 正利、向山 慎一、鈴木 永史

調査員：尾崎 守、前田 武美、長谷 忠、渡邊 和文

平静20年度 農村防災・災害ボランティア活動報告 (道東ブロック)

1. 活動目標

農地・農業用施設に関して地域防災・減災の取り組みが効果的に行われよう、施設管理者と農村災害ボランティアが連携した平常時の活動を実施する。

2. 活動概要

農業用施設等の施設点検や機能診断など、資源保全・質的向上を図ることを目的として農地・水・環境保全活動に取り組む地域において、農村災害ボランティアが技術者の視点で平常時活動を実施することにより、効果的な防災・減災活動を行う

- 1) 農地・水・環境保全の地域活動組織が行う農業用施設の点検活動と一体となり、農村災害ボランティアが技術者の視点で点検活動を実施する。
- 2) 施設点検により補修を要する箇所や監視が必要な箇所について、施設管理者に報告するとともに、対策等について助言を行う。
- 3) 施設点検活動を地域と一体で行うことにより、地域に対して防災・減災活動の伝導が同時に行われるとともに、災害時の連絡体制の充実が図られる。
- 4) 農地・水・環境保全活動として、ワークショップ等が開催される場合には、農村災害ボランティアも出席し、地域防災・災害の必要性や現地での対応方法について啓発活動を行う。

3. 道東ブロック農村災害ボランティア活動内容


- 1) 場 所：十勝管内池田町
- 2) 関係団体：池田土改区
- 3) スケジュール：平成20年3月26日：準備・活動内容等現地打ち合わせ
平成20年4月21日：第一回現地調査(取水前)
平成20年6月25日：第二回現地調査(取水後)
- 4) 参加者：第一回現地調査(取水前)：池田町・池田土改区・地域活動組織(13)
災害連絡協議会・災害ボランティア(秋谷)
：第二回現地調査(取水後)：池田土改区・災害ボランティア(秋谷・平井・宇野沢・久保田4名)
- 5) 第一回現地調査(取水前)
 - 見回り・点検：①排水路2条→ボックスカルバートの盛土補修、耕作横断管の補修
 - ②用水路1条→土砂上げ、管理道路の整備
 - ③頭首工1ヶ所→土砂上げ、頭首工の管理
- 6) 第二回現地調査(取水後)
 - 見回り・点検：①排水路2条→補修完了
 - ②用水路1条→補修完了
 - ③頭首工1ヶ所→今後検討
- 7) 活動報告：池田町の活動については、施設管理者・地域活動組織との連携を図ることを目標に、①取水前の施設の点検調査での対策や助言②取水後の施設の確認や助言等を行った。
連携を図ることは、平常時における防災・減災対策に効果的であると思われる。

平成20年7月10日、8月26日施設点検見回り

長沼地区 地域現地検討会

凡 例

- 排水路点検 (Blue line with circle)
- 用水路点検 (Red line with circle)
- 無点検施設 (Black line with circle)



⑤第5支線用水路



④馬追山根排水路




③北8号南排水





②第1支線第1分

①長沼幹線





3



③北8号南排水

6

2

5

1

4

7

3

4

5

6

7

8

8

3

4

5

6

7

8

3

4

5

6

7

8

3

4

5

6

7

8

3

4

5

6

7

8

3

4

5

6

7

8

3

4

5

6

7

8

3

4

5

6

7

8

3

4

5

6

7

8

3

4

5

6

7

8

3

4

5

6

7

8

3

4

5

6

7

8

3

4

5

6

7

8

3

4

5

6

7

8

3

4

5

6

7

8

3

4

5

6

7

8

3

4

5

6

7

8

④馬追山根排水

